Injektor cseredarab feltételei

A porlasztó (injektor) cseredarabos (vagy kauciós) vásárlása esetén a régi alkatrész leadásának feltételei szigorúak, mivel a gyártók csak felújítható darabokért fizetik vissza a betétdíjat. A legfontosabb szempont, hogy a leadott injektor **javítható állapotban** legyen.

Itt vannak a porlasztó cseredarab elfogadásának fő feltételei:

1. Fizikai állapot és épség

- **A ház nem lehet sérült:** A porlasztóháznak, PD-elem háznak épnek kell lennie, nem lehet rajta repedés, törés.
- **Nincs külső fizikai rongálódás:** A csatlakozók, menetek, elektromos csatlakozók nem lehetnek töröttek vagy deformálódottak.
- **Korrózióméntesség:** A cseredarab nem lehet túlzottan korrodált (pl. vízbe került alkatrész).
- **Ne legyen szétszerelve:** A cseredarabnak **komplettnek** kell lennie, nem hiányozhatnak belőle alkatrészek, és nem lehet szétszerelt állapotban.

2. Beazonosíthatóság

- **Olvasható gyártói szám:** A porlasztón lévő azonosító számnak, cikkszámnak (pl. Bosch, Delphi, Denso) tisztán olvashatónak kell lennie , nem lehet bemaródva a porlasztó szára!
- **Azonos típus:** A leadott cseredarabnak **ugyanolyan típusúnak** kell lennie, mint a vásárolt új/felújított alkatrésznek.

3. A terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni.

nem elfogadó példák



Nincsenek mechanikus sérülések.




Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.




Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.




Nincsenek mechanikus sérülések.




Nincsenek mechanikus sérülések.




Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.



Nincsenek mechanikus sérülések.



A mag nem lehet szétszerelve.



A magon nem lehetnek nyomai a korróziónak



A magon nem lehetnek nyomai a korróziónak



A mag burkolatán olvasható számoknak kell lenni



A magnak teljesnek kell lennie.